

Gebäude: SuUB

Ergebnisse der Luftuntersuchungen			Ergebnisse der Materialuntersuchungen				
Raum	Summe PCB	PCB 118	Raum	Probenahmestelle	Material	Summe PCB	PCB 118
Ebene 0, Poststelle	30	n.n.	Ebene 0, Raum 0280/ 0260	Deckenverkleidung	Holz	n.n.	n.n.
Ebene 0, Raum 0320b	48	n.n.	Ebene 1,2 und 4	Dehnungsfugen im Bodenbereich	Dichtmassen	Analytik noch nicht abgeschlossen	
Ebene 1, Raum 1130	39	n.n.	Ebene 4	Tür der Abluftzentrale	Dichtmasse	<b>140.000</b>	<b>5.100</b>
Ebene 1, Raum 1426	26	n.n.	Ebene 4, Außenbereich	Dichtmasse zwischen Waschbetonplatte	Dichtmasse	<b>140.000</b>	<b>9.000</b>
Ebene 4, Raum 4330	18	n.n.	Ebene 4, Außenbereich	Dichtmassen an Ständer	Dichtmasse	<b>144.000</b>	<b>9.200</b>
Ebene 4, Großraum	24	n.n.					
Ebene 3, zentraler Bereich	65	n.n.					
Ebene 3, Raum 3400	90	0,4					
Ebene 2, zentraler Bereich	37	n.n.					
Ebene 2, Raum 2390	45	n.n.					
Ebene 1, Raum 1198	Noch nicht abgeschlossen						

Ergebnisse in ng/m<sup>3</sup> (Nanogramm je Kubikmeter)

Ergebnisse in mg/kg (Milligramm je Kilogramm)